
SCHEDA DEI SITI

SITO n° 22

Comune	BENTIVOGLIO
Indirizzo	Via Santa Maria in Duno




Figura 1: Panoramica da via dell'interporto in direzione S.

Sostegno	Gestori	Tipologia di impianto	autorizzazione
palo	RFI	2 settori GSM-R 900 MHz	-

SCHEDA DEI SITI

Simulazioni:



Rappresentazione Campo:		
<input checked="" type="radio"/> Campo elettrico	3	V/m
<input type="radio"/> Campo magnetico	1	V/m
<input type="radio"/> Densità di potenza	0.5	V/m
	0.3	V/m
	0.1	V/m

Punto misura	Campo Elettrico (V/m)	Campo Magnetico (A/m)	Densità di Potenza (W/m ²)
49	<0.3	<0.001	<0.001
50	<0.3	<0.001	<0.001
51	<0.3	<0.001	<0.001

SCHEDA DEI SITI

Inserimento Paesaggistico:

Il sito rientra in ambito agricolo, a ridosso dello scalo ferroviario che accede all'Interporto. Dalle visuali libere sono visibili il palo di colore grigio e la cabina di colore bianco. La stazione radio base risulta in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche del territorio agricolo circostante, per tale motivo si suggeriscono i seguenti interventi di mitigazione: colore verde e siepe perimetrale per la cabina, per il palo non si suggeriscono modificazioni in quanto in sintonia con le numerose palificazioni della linea ferroviaria adiacente.

gestore	Ambito territoriale	Palo	cabina	Mitigazione con vegetazione	Interventi necessari	giudizio
RFI	agricolo	grigio	bianco	assente	siepe perimetrale e cabina verde	sito in contrasto con il contesto paesaggistico esistente